

淮安生态文旅区云林路中学-综合组团

工程概貌和主要部位照片

综合组团教学楼、报告厅立面



综合组团俯视面




综合组团教学楼连廊立面



综合组团报告厅立面



综合组团实验艺术楼立面



综合组团报告厅



地下车库



配电房



消防泵房



消控室

